



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Dle rozdělovníku

**Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

Váš dopis značka: MMFM 148054/2020
Ze dne: 20.10.2020
Číslo jednací: MMFM 161275/2020
Spisová značka: MMFM_S 17429/2020/OÚRaSŘ/MaSt
Vyřizuje: Mgr. Zita MATEJOVIČOVÁ
Telefon: 558609280
E-mail: matejovicova.zita@frydekmistek.cz
Datum: 20.11.2020

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU - MÍSTKU		Č.dop.
Došlo: 20 -11- 2020		Zprac.
Č.j.		Jkl. zn.
Přil.	Poč. ks.	

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje (dále jen „správní orgán“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 20. 10. 2020 pod č. j. MMFM 148054/2020 žádost žadatele, kterým je **statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, adresa sídla Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek** (dále jen „žadatel“), o závazné stanovisko ve věci „**restaurování božích muk, obec Frýdek-Místek**“ (dále jen „objekt“), na pozemku **parc. č. 1410, k. ú. Chlebovice**.

Objekt je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 11081/8-3892.

Vlastníkem objektu je statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, adresa sídla Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek.

Po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, odborné organizace, č. j. NPÚ-381/83716/2020 ze dne 8. 11. 2020 vydává státní orgán památkové péče dle ustanovení **§ 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a podle § 67 správního řádu toto**

závazné stanovisko.

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené žádosti a předloženého restaurátorského záměru na opravu kaple – boží muka na kopci nad obcí Chlebovice, který vypracoval Martin Bocek dne 18. 10. 2020

je z hlediska zájmů státní památkové péče

přípustné při dodržení následujících podmínek:

1. Případná rekonstrukce štukových prvků nebude nanášena na nerezové armatury.

2. Čištění vrstev vápenných nátěrů bude předcházet sondážní stratigrafický průzkum pro zachycení hodnotných barevných vrstev v plochách i v profilaci,
3. Bude zachováno maximum dochovaných vápenných vrstev nátěrů.
4. Na základě průzkumu bude určena definitivní barevnost.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je:

statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, adresa sídla Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odůvodnění

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči byla dne 20. 10. 2020 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu na provedení „restaurování božích muk, obec Frýdek-Místek“, na pozemku parc. č. 1410, k. ú. Chlebovice.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- finanční rozvaha
- restaurátorský záměr – Restaurátorský záměr na opravu kaple – boží muka na kopci nad obcí Chlebovice, který vypracoval Martin Bocek dne 18. 10. 2020

Podkladem pro vydání závazného stanoviska správního orgánu je:

- výše uvedená žádost žadatele o vydání závazného stanoviska ze dne 20. 10. 2020 pod č. j. MMFM 148054/2020;
- vyjádření Národního památkového ústavu, odborné organizace, č. j. NPÚ-381/83716/2020 ze dne 8. 11. 2020.

Objekt je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 11081/8-3892.

Popis kulturní památky

Zděná omítaná boží muka pilířového typu postavená patrně ve 2. pol. 19. století na kopci nad obcí při cestě směrem na obec Palkovice. Drobná zděná pilířová stavba na obdélném půdoryse vyrůstající ze širšího soklu je zastřešená sedlovou střechou. Pás střechy v přední části zvýšen vyzdívkou, střecha kryta červenou pálenou drážkovanou taškou. Pod střechou obíhá (mimo zadní stranu) profilovaná korunní římsa, v průčelí vymežující trojúhelníkový štít zdobený profilací ramen. Ve středu malá obdélná nika. Štít pod střechou z obou stran olištován dřevem. Hladká bílá fasáda stavby je v průčelí prolomena půlkruhově klenutým výklenkem uzavřeným dřevěnou mřížkou tmavě hnědé barvy.

Technický stav objektu

V návrhu na restaurování je podrobně popsán stav omítek a nátěru božích muk:

Štukové prvky jsou závažně poškozeny, především vlivem podvlhčení, zatékání a vzlínáním vlhkosti, lokálně netěsností střešní krytiny. Tyto štukové prvky jsou lokálně uvolněny, nebo strženy.

Vápenné omítky jsou narušeny především ve spodních partiích, a to prakticky celoplošně. Nejpostiženější jsou místa přímo vystavená povětrnostním vlivům. Tato místa jsou pokryta vrstvou bioflóry a ulpělých prachových depozitů s krakelujícím fasádním nátěrem na povrchu vápenných omítek se objevuje síť mikrotrhlin, které se postupně šíří povrchem a dochází k odlučování omítkové vrstvy od podkladu. Pod omítkou vznikají vydutiny s následným odpadáváním omítkových ploch. Profilace korunní římsy a profilace štítu byla již mnohokrát necitlivě vyspravována, postupně došlo k zaslepení tažených profilací. Na střeše nutno doplnit nebo přeložit několik kusů keramické krytiny.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje předmětné kulturní památky lze konstatovat, že k památkovým hodnotám božích muk nad Chlebovicemi patří především hmota, dispozice umístění, materiálový detail, prostředí a autenticita kulturní památky umístěné v

prostředí historické krajiny u stoupající cesty do Palkovic. Hodnotou rozumíme všechny původní prvky z omítky a dřeva v materiálovém, tvarovém i výtvarném řešení včetně vrstev vápenných nátěrů a stop po opracování a patinu.

Popis navrhovaných prací

V předloženém restaurátorském záměru je podrobně popsán restaurátorský proces:

1. Etapa čištění – tři fáze: mechanické snímání barevných přetěrů, mechanické snímání krakelujících barevných nátěrů, snímání biologického napadení.
2. Etapa konsolidace očištěných povrchů – opakované napouštění prostředkem na bázi organokřemičitanů, větší defekty (praskliny a trhliny) budou injektovány minerálními plnivými zahuštěnou akrylátovou pryskyřicí Paraloid B72.
3. Etapa doplnění chybějících částí – doplnění chybějících částí (plochy, rohy, hrany, profilace). Vápenná omítka bude nanášena přímo, na silně exponovaných místech na armatury z nekorodujícího materiálu.
4. Etapa nátěry – barevný odstín vápenného nátěru bude před provedením konzultován se zástupci NPÚ a správním orgánem státní památkové péče.
5. Závěreční povrchová úprava – závěrem budou barevně ošetřeny dřevěné prvky rámování zapuštěných nik, barva bude prezentována v původním odstínu.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ pod č. jednacími NPÚ-381/83716/2020 ze dne 8. 11. 2020, doručené dne 10. 11. 2020, v němž tato odborná organizace posuzuje navrhované práce dle zmíněné žádosti následovně: „*Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce **budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot při dodržení těchto podmínek:***“ (viz výroková část závazného stanoviska)

Žadateli byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska (vyjádření NPÚ č. j. NPÚ-381/83716/2020). Žadatel této možnosti nevyužil.

Správní orgán se ztotožnil s názorem NPÚ, vlastník předmětné kulturní památky byl v rámci seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí (dle § 36 odst. 3 správního řádu) s odborným vyjádřením NPÚ detailně seznámen a nevzněl žádných připomínek. Při dodržení podmínek, stanovených ve výroku rozhodnutí a odůvodněných v následujících odstavcích, nedojde provedeným zásahem k narušení památkových hodnot dané kulturní památky.

K podmínkám výroku závazného stanoviska

- Ad 1. Nanášení štku na nerezové armatury není technologicky vhodným prostředkem z důvodu především kotvení daných prvků, kdy dochází k narušení zbývající části štku.
- Ad 2. V současné chvíli je především na profilacích dochováno poměrně mocné souvrství vápenných nátěrů, je nutné je prozkoumat a vyhodnotit případné barevné pojednání božích muk v průběhu času.
- Ad 3. Vzhledem k dochovaným poměrně mocným souvrstvím vápenných nátěrů je nutné tyto zachovat jako hodnotu, jež odkazuje na péči a časté natírání omítek vápennými nátěry. Tyto je nutno chránit jako doklad tradice, na níž by se mělo v rámci péče o památku navázat.
- Ad 4. Ve stratigrafických sondách možná nalezená barevnost může prokázat jinou než bílou barevnost božích muk a tato barevnost může být v rámci obnovy zrekonstruována.

Toto závazné stanovisko bylo vydáno v souladu s veřejným zájmem, kterým je ochrana památkových hodnot.

Stav objektu je orgánu státní památkové péče znám z úřední činnosti.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě, zároveň posoudil jak žádost, tak vyjádření NPÚ a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Doporučení

V rámci obnovy Božích muk by bylo vhodné udělat i přiměřená opatření pro omezení vstupu vlhkosti do zdiva vzlínáním z okolního terénu, vytvořením drenáže ve svahu nad kapličkou, osazení jílové izolace k podzemnímu zdivu apod. Upozorňujeme však, že podobné drobné stavby mají velmi mělké založení a jakýkoliv razantní výkop v těsném sousedství stavby by mohl mít vliv na její statiku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 81 a následujících správního řádu podat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru ÚRaSŘ, Radniční 1148, Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního řádu).

Odvolání musí mít náležitost dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Mgr. Zita Matejovičová
referent památkové péče
oddělení územního rozvoje



Rozdělovník

statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, prostřednictvím Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Na vědomí

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ul. Odboje 1941/1
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IDDS: 2cy8h6t



Co

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek



Dle rozdělovníku

**Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

Váš dopis značka: MMFM 142751/2020
Ze dne: ze dne 09.10.2020
Číslo jednací: MMFM 155487/2020
Spisová značka: MMFM_S 16704/2020/OÚRaSŘ/MaZi
Vyřizuje: Mgr. Zita MATEJOVIČOVÁ
Telefon: 558609280
E-mail: matejovicova.zita@frydek-mistek.cz
Datum: 06.11.2020

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU - MÍSTKU		Č.dop.
Došlo:	-6 -11- 2020	Zprac.
Č. j.	155 512/2020	Ukl. zn.
Příl.	Poč. lis. 2	

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje (dále jen „správní orgán“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 9. 10. 2020 pod č. j. MMFM 142751/2020 žádost žadatele, kterým je Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643 (dále jen „žadatel“), o závazné stanovisko ve věci „**restaurování památníku Miroslava Tyrše, obec Frýdek-Místek**“ (dále jen „sochařské dílo“), na pozemku **parc. č. 155/1, k. ú. Místek**.

Sochařské dílo je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. ÚSKP 38042/8-737.

Vlastníkem sochařského díla je Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643.

Po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, odborné organizace, č. j. NPÚ-381/80004/2020 ze dne 26. 10. 2020 vydává státní orgán památkové péče dle ustanovení **§ 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a podle § 67 správního řádu toto**

závazné stanovisko.

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené žádosti a předloženého restaurátorského záměru „Památník na paměť narození tvůrce Sokola Dr. Miroslava Tyrše, sady Bedřicha Smetany ve Frýdku-Místku“, který vypracoval Martin Bocek dne 2. 10. 2020

s následujícími podrobnostmi:

- čištění mokrou cestou, čištění chemickou cestou (naměkčení krust), dočištění metodou rotačního mikrotryskání
- neutralizace destilovanou vodou a neutralizace kyselého prostředí
- konsolidace zpevňovačem na bázi organokřemičitanů, injektáž trhlín a las

- doplnění poškozených a chybějících částí, rekonstrukce modelace a revize spárování
- postup barevného sjednocení, barevná retuš
- závěrečné povrchové úpravy, hydrofobizace kamene a ošetření bronzových prvků pastou na bázi vosků

je z hlediska zájmů státní památkové péče

přípustné.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je:

Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643

Odůvodnění

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči byla dne 9. 10. 2020 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu na provedení prací „restaurování památníku Miroslava Tyrše, obec Frýdek-Místek“, na pozemku parc. č. 155/1, k. ú. Místek.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- návrh na restaurování „Památník na paměť narození tvůrce Sokola Dr. Miroslava Tyrše, sady Bedřicha Smetany ve Frýdku-Místku“, který vypracoval Martin Bocek dne 2. 10. 2020

Podkladem pro vydání závazného stanoviska správního orgánu je:

- výše uvedená žádost žadatele o vydání závazného stanoviska ze dne 9. 10. 2020 pod č. j. MMFM 142751/2020;
- vyjádření Národního památkového ústavu, odborné organizace, č. j. NPÚ-381/80004/2020 ze dne 26. 10. 2020.

Sochařské dílo je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. ÚSKP 38042/8-737.

Popis

Památník zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše se nachází ve Smetanových sadech ve Frýdku-Místku, kam byl přemístěn na počátku 80. let 20. století. Památník z travertinu vysoký cca 3 m tvoří vertikální hranolová deska ze třířezaných bloků usazená na obdélném stupni složeném ze čtyřdílů. Na čelní straně hranolu je na dvou konzolách osazena bronzová deska (70x120 cm) s nízkým reliéfem hlavy dr. Miroslava Tyrše z profilu, pod níž probíhá ozdobný plastický nápis v kapitálách: NA PAMĚT / 100. VÝROČÍ NAROZENIN / TVŮRCE SOKOLSTVA / DR. MIROSLAVA TYRŠE / VĚNUJE SOKOL MÍSTEK / 1832 – 1932 //. Ve spodní části desky je v levém rohu vyryt text: LIL FRANTA ANÝŽ, PRAHA VII. // a v pravém: LAD. ŠALOUN //. Před památníkem je na zemi ložená čtvercová kamenná mozaika s erbem.

Současný stav

V návrhu na restaurování je podrobně popsán stav památníku:

Stav díla je nutno hodnotit jako havarijní. Do otevřených spár proniká značné množství vlhkosti, která při změně klimatických podmínek podporuje degradaci jak samotného kamenného materiálu, tak k postupnému statickému narušení.

Povrch památníku je kontaminován zejména mechy a zelenými řasami, které v kameni prodlužují retenci vlhkosti a způsobují tak fyzikální a chemickou korozi. Celek díla je dále značně znečištěn tmavými depozity. V místech dešťových stínů je povrch částečně pokryt zčernalými síranovými krustami. V rámci mechanického procesu zvětvávání lokálně dochází ve strukturálně oslabených místech k tvorbě trhlin a prasklin v kameni.

Korozivní proces se projevil na celém povrchu díla. Výplně spár jsou uvolněny, dožívají.

Vlivem povětrnostních vlivů, především kyselých dešťů a prudkého střídání teplot dochází k povrchovému narušení struktury kamene a k jeho pozvolnému vydrolování a vyplavování

modelační hmoty. Jako vážné se jeví zasažení povrchu biologickým činitelem a ulpělými prachovými depozity, z čehož pramení permanentní provlhčení kamene a následnou postupnou rozsáhlou erozí pojiva kamenného materiálu. Povrch je výrazně kontaminován zejména mechy a zelenými řasami, které v kameni prodlužují retenci vlhkosti a způsobují tak fyzikální a chemickou korozi. V místech permanentního provlhčení jsou povrchy rozsáhle pokryty zčernalými síranovými krustami. Vyskytují se zde i nevhodné vyžilé vysprávky z předchozích zásahů. V rámci mechanického procesu zvětrávání lokálně dochází ve strukturálně oslabených místech k tvorbě trhlin a prasklin v kameni.

Vysoký podíl na korozivním procesu kamene nese uzavření difuzních spár kamene zatavenými zčernalými krustami. Kondenzací vodních par pod uzavřeným povrchem a působením střídání klimatických podmínek má za následek silné narušení pojivových složek kamene a s ním související uvolňování narušených vrstev. Tato koroze kamenného materiálu má prohlubující se charakter, bez včasného zásahu bude docházet k nenávratným poškozením kamenných prvků a kamenné mozaiky, která se již v dnešních dnech ztrácí pod přerůstající vegetací. Na zadní straně památníku je patrný pokus o odcizení bronzové pamětní desky. Ze čtyř kusů kotvících čepů byly tři kusy odřezány, pouze na jednom zůstalo šroubení s kotvící matkou.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje předmětné kulturní památky lze konstatovat, že k památkovým hodnotám památníku Dr. Miroslava Tyrše patří především hmota, dispozice umístění, materiálový detail, prostředí a autenticita kulturní památky umístěné v prostředí parku v Místku. Hodnotou rozumíme všechny původní prvky z kamene i kovu v materiálovém, tvarovém i výtvarném řešení včetně stop po opracování a patinu.

Popis navrhovaných prací

V předloženém restaurátorském záměru jsou popsány jednotlivé etapy restaurátorského záměru.

- Postup očištění povrchu. Čištění mokrou cestou, čištění chemickou cestou (naměkčení krust), dočištění metodou rotačního mikrotryskání.
- Postup neutralizace povrchu kamene. Neutralizace destilovanou vodou a neutralizace kyselého prostředí.
- Postup konsolidace kamenného materiálu. Konsolidace zpevňovačem na bázi organokřemičitanů, injektáž trhlin a las.
- Postup doplnění poškozených a chybějících částí, rekonstrukce modelace a revize spárování.
- Postup barevného sjednocení. Barevná retuš.
- Závěrečné povrchové úpravy. Hydrofobizace kamene a ošetření bronzových prvků pastou na bázi vosků.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ pod č. jednacími NPÚ-381/80004/2020 ze dne 26. 10. 2020, doručené dne 1. 11. 2020, v němž tato odborná organizace posuzuje navrhované práce dle zmíněné žádosti následovně:

*„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce **jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot.**“*

Vzhledem k tomu, že správní orgán žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje, nevyzval správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníky řízení, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům.

Správní orgán se ztotožnil s názorem NPÚ. Předložený návrh restaurování je výsledkem dobře provedeného průzkumu. Záměr také předpokládá aktivní konzultace s orgány památkové péče při procesu restaurování, z těchto důvodů nemá správní orgán k provedení prací připomínek.

Toto závazné stanovisko bylo vydáno v souladu s veřejným zájmem, kterým je ochrana památkových hodnot.

Stav objektu je orgánu státní památkové péče znám z úřední činnosti.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě, zároveň posoudil jak žádost, tak vyjádření NPÚ a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Doporučení:

V rámci obnovy bude nutné přistoupit ke stržení části terénu v bezprostředním sousedství mozaiky před památkem. Nesmí však k tomu dojít takovým způsobem, aby se vytvořilo místo pro kumulaci srážkové vody.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 81 a následujících správního řádu podat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru ÚRaSŘ, Radniční 1148, Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního řádu).

Odvolání musí mít náležitost dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Mgr. Zita Matejovičová
referent památkové péče
oddělení územního rozvoje



Rozdělovník

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, prostřednictvím Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Na vědomí

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ul. Odboje 1941/1
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IDDS: 2cy8h6t

