



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

### pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:  
Ze dne:  
Číslo jednací: MMFM 44485/2023  
Spisová značka:  
Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA  
Telefon: 558609293  
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz  
Datum: 13.03.2023

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

**Název VZ:** Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy

**Číslo VZ:** P23V00000011


**Druh VZ:** otevřené řízení

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:**

### Dotaz č. 1:

Dle výkresu č. 51 Výpis oken požaduje zadavatel okno do venkovního prostoru na schodišti O2 s požární odolností EI45 DP1. Ve výkresu č. 2 PBŘ tato odolnost není u okna určena.

SVYPS OKEN		Město FM																			
		Tabulka oken																			
Tř	ID	Převr	Převr	Sřka	Výška	Prostředí název	Skupina prostředí (viz výkres U průřez)	Vzdálenost stěny od okna	Okno		Rám		Podpat		Přidružení				Poznámky		
									Typ	Stav	Typ rámu	Prostředí název	Barva okna	Skupina prostředí název U (MKNV)	Výška podpat	Barva podpat	Užití okna	Stav okna		Stav podpat	Užití okna
O1	1			750	1 800	OKN DP1	1,10	40,00	Savětka okna	Hřbit	Hřbitový	Lak	okna výhled venku	0,00	-	-	-	Okna nová	OKN nová	-	okna výhled venku výhled venku
O2	1			1 800	1 800	OKN DP1	1,00	34,00	Savětka okna	Ořez	Okenní	Lak	okna výhled venku	1,40	-	-	-	Okna nová	OKN nová	-	okna výhled venku výhled venku
O3	1			750	1 800	OKN DP1	1,10	40,00	Savětka okna	Hřbit	Hřbitový	Lak	okna výhled venku	0,00	-	-	-	Okna nová	OKN nová	-	okna výhled venku výhled venku
O4	1			1 800	1 800	OKN DP1	1,00	34,00	Savětka okna	Ořez	Okenní	Lak	okna výhled venku	1,40	-	-	-	Okna nová	OKN nová	-	okna výhled venku výhled venku
O5	1			750	1 800	OKN DP1	1,10	40,00	Savětka okna	Hřbit	Hřbitový	Lak	okna výhled venku	0,00	-	-	-	Okna nová	OKN nová	-	okna výhled venku výhled venku




Žádáme zadavatele o prověření požadované požární odolnosti okna O2 a případně o úpravu výpisu prvků.

**Odpověď:**

Zadavatel zveřejňuje úpravu textu u výrobku O2 a zveřejňuje přílohu FM\_DPS\_D.101.01\_51\_ASŘ\_výpis oken-NS\_01.

**Dotaz č. 2**

V části Stavebně konstrukční řešení výkres č. 7 Konstrukce stropu nad 3. NP výpis ocelových nosníků nesouhlasí s půdorysem, nesouhlasí odkazy nosníků, nesouhlasí názvy ani výšky profilů, nesouhlasí délky profilů, schází hmotnosti, výkres je zjevně pouze rozpracován a není dokončen. Možná schází i další, čelní plechy, kotvy, věnce, síť, trapézové plechy apod.



Žádáme zadavatele o opravu a doplnění výkresu č. 7 a případnou opravu výkazu výměř.

**Odpověď:**

Zadavatel zveřejňuje úpravu výkresů FM\_DPS\_D.101.02\_07\_SKŘ\_konstrukce stropu nad 3.NP\_01 a FM\_DPS\_D.101:02\_06\_SKŘ\_konstrukce stropu nad 2.NP\_01.

**Dotaz č. 3**

Ve výkazu výměr 4. Soupis prací s výkazem výměr.xlsx v záložce 01 11199\_04 Pol je množství specifikováno jako 1 kpl.

98	Pol__0098	Protipožární ucpávky	kpl	1,00000
100	Pol__0100	Průrazy zdivem	kpl	1,00000
101	Pol__0101	Drážky, vysekání, zapravení	kpl	1,00000

Z popisu položky nelze určit rozsah prací a položky ocenit.

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci množství pro jednotlivé položky (průměry, počty, metry).

**Odpověď:**

Zadavatel zveřejňuje doplnění rozpočtu – specifikace ve výkazu výměr D.1.4.4. – silnoproud položky 98, 98.1, 100, 101, ASŘ 60, 42.

**Přílohy vysvětlení zadávacích podmínek č. 2:**

- FM\_DPS\_D.101.01\_51\_ASŘ\_výpis oken-NS\_01
- Úprava výkresu FM\_DPS\_D.101.02\_07\_SKŘ\_konstrukce stropu nad 3.NP\_01
- Úpravě výkresu FM\_DPS\_D.101:02\_06\_SKŘ\_konstrukce stropu nad 2.NP\_01
- Doplnění rozpočtu – specifikace ve výkazu výměr D.1.4.4. – silnoproud položky 98, 98.1, 100, 101, ASŘ 60, 42

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ