


1. Situace měřících míst



Obr. 1 – Situace - umístění měřících míst

2. Použité měřicí přístroje

Tab. 1 – Přehled použité měřicí aparatury

Měřidlo		
Hlukoměr B&K 2250	v. č. 3029429	Platnost ověření do: 31.01.2025
Mikrofon B&K 4189 (1/2")	v. č. 3260523	Platnost ověření do: 25.01.2025
Mikrofonní kabel B&K AO 0442		
Kryt proti větru UA-1650		
Hlukoměr B&K 2250-Light	v. č. 3024608	Platnost ověření do: 14.03.2025
Mikrofon B&K 4189 (1/2")	v. č. 3266451	Platnost ověření do: 08.03.2025
Mikrofonní kabel B&K AO 0442		
Kryt proti větru UA-1650		
Hlukoměr B&K 2270	v. č. 3001822	Platnost ověření do: 31.07.2024
Mikrofon B&K 4189 (1/2")	v. č. 2832057	Platnost ověření do: 31.07.2024
Mikrofonní kabel B&K AO 0442		
Kryt proti větru UA-1650		
Hlukoměr Hottinger B&K 2255	v. č. 2255-100014	Platnost ověření do: 27.08.2025
Mikrofon Hottinger B&K 4966-Z-041 (1/2")	v. č. 3343836	Platnost ověření do: 27.08.2025
Mikrofonní kabel B&K AO 0442		
Kryt proti větru UA-1650		

8. Stanoviska

Hygienický limit hluku upravuje §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Při hodnocení naměřených hodnot je uplatněna nejistota měření.

Tab. 45 – Stanoviska pro denní dobu

Měřicí bod	Základní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ [dB]	Korekce na noční dobu (22 ⁰⁰ – 6 ⁰⁰) [dB]	Korekce pro dopravu na dálnicích, silnicích I. a II. tř. [dB]	Hygienický limit $L_{Aeq,16h}$ [dB]	Výsledná hodnota $L_{Aeq,16h}$ [dB]	Výsledná hodnocená hodnota $L_{Aeq,16h}$ [dB]	Překročení hygienického limitu
MB 1	50	0	+10	60	55,0 ± 1,7	53,3	Ne
MB 2*	50	0	+10	60	50,3 ± 1,7	48,6	Ne
MB 3*	50	0	+10	60	45,9 ± 1,7	44,2	Ne
MB 4	50	0	+10	60	54,9 ± 1,7	53,2	Ne
MB 5	50	0	+10	60	52,5 ± 1,7	50,8	Ne
MB 6**	-	-	-	-	55,5 ± 1,7	53,8	-

Tab. 46 – Stanoviska pro noční dobu

Měřicí bod	Základní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ [dB]	Korekce na noční dobu (22 ⁰⁰ – 6 ⁰⁰) [dB]	Korekce pro dopravu na dálnicích, silnicích I. a II. tř. [dB]	Hygienický limit $L_{Aeq,8h}$ [dB]	Výsledná hodnota $L_{Aeq,8h}$ [dB]	Výsledná hodnocená hodnota $L_{Aeq,8h}$ [dB]	Překročení hygienického limitu
MB 1	50	-10	+10	50	50,3 ± 1,7	48,6	Ne
MB 2*	50	-10	+10	50	43,5 ± 1,7	41,8	Ne
MB 3*	50	-10	+10	50	41,2 ± 1,7	39,5	Ne
MB 4	50	-10	+10	50	49,4 ± 1,7	47,7	Ne
MB 5	50	-10	+10	50	46,1 ± 1,7	44,4	Ne
MB 6**	-	-	-	-	52,2 ± 1,7	50,5	-

* Měřicí body MB 2 a MB 3 jsou body, v jejichž blízkosti se nacházejí významné zdroje hluku. Z tohoto důvodu jsou v tabulce stanoveny akustické příspěvky způsobené pouze dopravou na dálnici D56. Hlukové příspěvky z dálnice D56 v měřících bodech byly stanoveny z naměřených hodnot celkové akustické situace pomocí matematického modelu zpracovaného v programu CadnaA 2023. Výpočet hlukové imise je proveden dle výpočtové metody NMPB-Routes-2008.

** Měřicí bod MB 6 nemá bytovou jednotku a v katastru nemovitostí je veden jako stavba občanského vybavení, proto se u tohoto objektu neuplatňují hygienické limity.

-----Konec protokolu-----